CONSIGNES DE MISE EN SERVICE DES FÛTS

Barrels user advice



1. Remplir le fût avec 20 L d'eau chaude (environ 40°C), eau filtrée non chlorée. *Fill the barrel with approx. 5 Gal. of hot (around 104F) filtered, chlorine-free water.*



2. Faire tourner le fût pour mouiller toute la surface de bois interne. *Roll the barrel. Turn the barrel to wash both heads. The water must touch all internal surfaces.*



3. Laisser reposer l'eau sur chaque fond pendant 1 heure. *Leave on each head for one hour.*



4. Vider, rincer et laisser égoutter. *Remove bung and drain.*

www.tonnellerie-rousseau.com

ISO 22000
BUREAU VERITAS Certification

FABRICATION ET COMMERCIALISATION DE FÛTS, FOUDRES ET CUVES
EXCLUSION DE LA REPARATION DES FÛTS ET GRANDS CONTENANTS D'OCCASION